

FO5090" 062E4860




Fig. 1

T05090"062E/360




Fig. 2

T05090" 062E 4360

CHARACTERISTIC SHOCK
ABSORBER DAMAGE VALUE VL




Fig. 3

Time[s]

T05090" 052E2850

CHARACTERISTIC SHOCK
ABSORBER DAMAGE VALUE HL




Fig. 4

Time [s]




Fig. 5




Fig. 6

09873290-060501




Fig. 7




Fig. 8

T0500"0622/2860




Fig. 9





Fig. 10

T05090"062E7860



$x = 1, 2 \text{ or } 3$

Fig. 11

09873290-060501